

2010 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2010导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2010导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

KVT-516	KVT-526DVD	KVT-536DVD
KVT-536DVDM	KVT-546DVD	KVT-556DVD
KVT-636DVD	KVT-696	

适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

版本3.0.0或更早

请确认固件版本应为Ver.3.0.0或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“确认固件版本”。


使用本升级程序可将固件版本升级为“Ver.3.1.0”。

制作程序升级光盘


- 1.从网站下载升级程序。
- 2.解压下载的文件。
- 3.将解压的文件刻录到光盘媒体。

查阅固件版本

- 1.按下[Setup]（设置）图标显示Setup Menu（设置选单）画面。



- 2.按下[Software Information]（软件信息）显示软件信息画面。



- 3.确认版本。

程序升级

- 1.将程序升级光盘插入光盘槽。
- 2.自动开始升级。
- 3.升级完成后光盘将被弹出。

升级过程大约需要5分钟。

如果在5分钟后仍然显示“Reading（读入）”，请再次下载升级程序，让后重新进行升级操作。

注意事项

- 请使用光盘作为升级媒体。建议使用CD-R/RW或DVD-R/RW。
- 无法使用其他媒体(USB盘)完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将无法使用。